



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области**

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому,
Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Псковской области**

г. Опочка ул. Коммунальная, 15, р.п. Красногородск Банный переулок 3, г. Себеж, ул.
Сенцовская, д. 1а тел. 8(81138)22729, 8(81137)21398, 8 (81140)22989

30» июля 2021 г., 11 час. 00 мин. № 68/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 12.07.2021 № 68, учётный № проверки 60210063218900352188

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Хлебовым Евгением Сергеевичем – старшим инспектором ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

ГБУСО «Себежский дом-интернат»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

182277, Псковская область, Себежский район, п.г.т. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.13

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУСО «Себежский дом-интернат»), ИНН 6022008011, юридический адрес: 182277, Псковская область, Себежский район, п.г.т. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.13;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» июля 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «30» июля 2021 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Нарушены пункты 1.1, 2.11, 2.12 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не обеспечено проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Статья 4, 6, 54, 61, 78, 81, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТР о ПБ), статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ о ПБ)	01.08.2022	
2.	Нарушены пункты 2.5, 2.6, 61, 71 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не обеспечивается пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: ограничения распространения пожара, обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара, не обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений, не исключено	Статья 4, 6, 53, 59, 78, 80, 88, 89, 134, 138, 139, 140, 146 ТР о ПБ, статья 20 ФЗ о ПБ, пункт 4.2.24 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждён приказом МЧС России № 194 от 19.03.2020 г.), пункты 23, 27 правил противопожарного режима в РФ (утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) (далее - ППР)	01.08.2022	руководитель не согласен

	фиксирование самозакрывающихся дверей коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а именно в здании учреждения для проживания у дверей разделяющих коридоры отсутствуют приспособления для самозакрывания.			
3.	Нарушен пункт 3 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	Статья 4, 6, 64 ТРОПБ	01.08.2022	демпонировано
4.	Нарушены пункты 2.8, 15 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не обеспечивается пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соблюдения показателей категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определенные в соответствии с ТРОПБ в здании склада, овощехранилища, в складских помещениях, в том числе для хранения автомобиля в здании хозяйственного корпуса не соблюдены показатели категории зданий, помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, по результатам определения категорий зданий, помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, рассмотреть вопрос об оборудовании данных зданий, помещений системами противопожарной защиты.	Статьи 4, 6, 26, 27 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ, пункт 12 ППП	01.08.2022	Кобзарь / Иванов
5.	Нарушен пункт 153 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88,	Пункт 60 ППП	01.08.2022	

	а именно не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, в здании склада и овощехранилища отсутствуют огнетушители.			
6.	Нарушены пункты 2.5, 16, 18, 19, 20, 21 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не обеспечивается пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: ограничения распространения пожара, не проводятся своевременно проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, не хранится техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты, не составляются по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия содержащие информацию о повреждениях, не проведена повторная огнезащитная обработка строительная конструкция кровли, не проведена огнезащитная обработка строительной конструкции кровли здания хозяйственного корпуса.	Пункт 13 ППР	01.08.2022	огнетушители огнезащиты на крыше внутри
7.	Нарушен пункт 23 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, а	Пункт 15 ППР	01.08.2022	применено на стеклах допускается сбор в кабинках

	именно в помещении гаража, в подсобных (мастерских) помещениях в здании хозяйственного корпуса, в подсобном помещении и электрощитовой жилого корпуса на потолке вышеуказанных помещений не заделаны негорючими материалами отверстия в местах пролегания различных коммуникаций (проводов).			
8.	Нарушен пункт 85 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не исключена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия, а именно в здании хозяйственного корпуса в помещении гаража на стене эксплуатируются электропровода без изоляции.	Пункт 35 ППП	01.08.2022	<i>нашлись провода коробки в гараже</i>
9.	Нарушен пункт 87 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не исключена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а именно в здании хозяйственного корпуса в помещении гаража, в тамбуре складского помещения, в подсобных (мастерских) помещениях, а также в помещении кладовой (где хранятся носилки) здания жилого корпуса, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).	Пункт 35 ППП	01.08.2022	<i>светильники коробки сняты</i>
10.	Нарушены пункты 1.1, 2.9, 2.10 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные ТРОПБ и нормативными документами по пожарной безопасности, не обеспечивается пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, обеспечения	Статья 20 ФЗоПБ, Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 84, 85, 86, 91 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ, табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» табл. 1 пункт 9, табл. 3 пункт 25.2	01.08.2022	

	защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования иными системами противопожарной защиты (системой коллективной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной защиты, системы внутреннего противопожарного водопровода), а именно в здании хозяйственного корпуса помещения для сушки белья, хранения белья и моющих средств, приемки белья, помещение для хранения автомобиля, подсобные помещения (мастерские) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой эвакуацией людей при пожаре.				апс сигнал
11.	Нарушен пункт 64 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не обеспечивают запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов возможность их свободного открывания изнутри без ключа, а именно в здании жилого корпуса на одном эвакуационном выходе отсутствует запор (замок), обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 23 ППР		01.08.2022	замки линии
12.	Нарушены пункты 2.5, 2.6 проверочного листа приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88, а именно не обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: ограничения распространения пожара, обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара, а именно в здании жилого корпуса в отделении милосердия отделка потолка пластиковыми панелями (более КМ 1) на путях эвакуации (перед эвакуационным выходом) не соответствует нормативным документам.	Статьи 4, 6, 53, 59, 78, 80, 88, 89, 134, 138, 139, 140, 146 ТРОПБ, статья 20 ФЗОПБ		01.08.2022	материал вручен

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Опочецкому,
Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Псковской области
Хлебов Е.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)


Хлебов Евгений Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР по Опочецкому,
Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Псковской области, телефон: 8 (81140)22989, E-mail: ond.oks@60.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

« 11 » часов « 00 » минут « 30 » июля 20 21 г.



(подпись)